

**Machine Synchronne non saturée  
à entrefer constant**

Une machine synchronne triphasée possédant **20 pôles** (soit 10 paires) est utilisée en **moteur**.

La puissance nominale de ce moteur est de  $P_n = 1,49 \text{ MW}$  lorsqu'il est connecté en **triangle** sur une source de tension triphasée:

$$f_s = 60 \text{ Hertz}, V = 2300 \text{ volts} \text{ entre phase et neutre (tension simple).}$$

Chaque phase de la machine a une **réactance** synchronne  $X_s = L_s \omega = 4 \text{ W}$ , et une **résistance négligeable**.

Le moteur délivre une **puissance mécanique constante** égale à sa puissance nominale.

**Les pertes seront négligées dans tout le problème.**

### **A Fonctionnement à courant nominal**

On ajuste le courant continu d'excitation du rotor  $I_e$  de telle sorte que la valeur efficace du courant de ligne  **$I$  consommé par le moteur, soit minimale**. Calculer :

**A.1** la vitesse de rotation du moteur.

$$N = 60 * f_s / p = 60 * 60 / 10 = 360 \text{ RPM}$$

**A.2** La f.e.m  $E$  par phase de la machine.

$$P_n = 3 V I \cos j \Rightarrow I \cos j = P_n / (3 V) = 216 \text{ A}$$


**Courant minimum si  $\cos j = 1$  i.e.  $j = 0^\circ$**

**couplage triangle: en ligne  $I = J \sqrt{3}$  où I courant dans enroulement**

$$J_{12} = J_{23} = J_{31} = J = I_{\min} / \sqrt{3} = P / (3 V) * 1 / \sqrt{3} = \mathbf{125 A}$$

$$U_{12} = V \sqrt{3} = 2300 \sqrt{3} = \mathbf{4000 V} \quad \text{et } j = 0^\circ$$

$$\underline{U}_{12} = \underline{E}_1 + j L_w \underline{J}_{12} \Rightarrow E_1^2 = U_{12}^2 + (X_s J_{12})^2 \Rightarrow \mathbf{E_1 = 4031 V}$$



**A.3** le couple mécanique.

$$C_{\text{meca}} W = C_m W = P_n \Rightarrow C_m = P_n / W = 1,49 \cdot 10^6 / (120 \text{ p} / 10)$$

**$C_m = 39,52 \cdot 10^3 \text{ Nm}$  soit près de 4 tonnes pour 1 mètre de levier !**

**A.4** La valeur de ce courant de **ligne** minimal  $I_m$  et la valeur du courant dans les **bobinages** de la machine.


cf question A2: **en ligne:  $I = 216 A$  dans bobinage  $J = 125 A$**

## **B Fonctionnement en compensateur d'énergie réactive**

On modifie le courant d'excitation  $I_e$  du rotor du moteur de telle sorte que le courant consommé soit **déphasé de  $30^\circ < 0$**  en avance par rapport à la tension. On demande de calculer :

**B.1** La nouvelle valeur  $E'$  de la f.e.m. par phase de la machine. **avec  $X_s = 4W$**

$$E'^2 = (U_{12} - X_s J \sin j)^2 + (X_s J \cos j)^2 \Rightarrow E' = 4272 \text{ V}$$



B.2 La nouvelle valeur  $I'$  du courant de ligne.

$$I' \cos j = P / 3V \Rightarrow I' = 216 / (\sqrt{3} / 2) = 250 \text{ A}$$

B.3 Le nouveau courant d'excitation est-il supérieur à la valeur prise dans le cas minimal.

$$4272 = E_1' > E_1 = 4031 \Rightarrow I_{e'} > I_e$$

B.4 Déterminer la puissance réactive fournie par la machine au réseau.

$$Q = 3 V I \sin j = U I \sqrt{3} \sin j = 2300 * 250 * 3 * \sin(-30^\circ)$$

$$Q = - 862 \text{ kVAR} = - 0,87 \text{ MVAR}$$


**B.5** Calculer la valeur des condensateurs placés en étoile pour obtenir la même puissance réactive.

$$Q_c = - 3 C \omega V^2 = Q \Rightarrow C = - Q / (3 \omega V^2) = - Q / (\omega U^2)$$


$$C = 862 \cdot 10^3 / (3 * 120 \text{ p} * 2300^2) = 144 \text{ mF}$$

On a besoin de condensateurs **3 FOIS** plus grand en **TRIANGLE** ! ( Kennely )

De plus, ils doivent supporter une tension  $\sqrt{3}$  fois plus grande ! => Plus cher



*Courants en étoile équilibré.*



*Courants en triangle équilibré*